

التاريخ / date ..... 12/3/2025

## نموذج فحص / CHECK FORM



..... فضي

نوع المركبة / vehicle type

Mercedes CLS63

عداد الكيلومتر / current odometer

133272 km

سنة الصنع / vehicle model

2012


رقم الشاسي / chassis number

WDD2189741A055247

### الشروط و الاحكام / TERMS AND CONDITIONS

- سيتم فحص جميع الأجزاء المذكورة في تقرير الفحص  
All the parts mentioned in the inspection report will be checked
- دفع الرسوم تكون مقدما عند الحجز  
The fee is paid in advance at the time of booking
- لفحص المركبة يجب على المتعامل حجز موعد قبل الفحص بيوم  
To inspect the vehicle, the customer must book an appointment one day before the test
- نحن غير مسؤولين عن اي اضرار مستقبلية للمركبة  
We are not responsible for any future damage to the vehicle
- نحن فقط شركة فحص للمركبات وغير مسؤولين عن أي اتفاق بين البائع والمشتري  
We are only a vehicle inspection company and are not responsible for any agreement between the seller and the buyer
- سيتم اعلام المتعامل برسالة نصيه تدل على تحرك الفريق الى موقع الفحص  
The customer will be notified by a text message indicating that the team has moved to the examination site
- في حال تم اللغاء المتعامل للموعد المتفق عليه ، يتم خصم نصف مبلغ خدمة الفحص  
If the customer cancels the agreed date, half of the amount of the inspection service will be deducted
- في حال تم اللغاء الفحص من طرف البائع ، سيتم استبدال خدمة الفحص بخدمة فحص سيارة اخرى من اختيار المتعامل  
If the inspection is cancelled by the seller, the inspection service will be replaced by another car inspection service of the customer's choice
- في حال تم حجز الموعد ودفع الرسوم ، يكون المتعامل قد وافق على جميع الشروط والاحكام  
If the appointment is booked and the fees are paid, the customer will have agreed to all the terms and conditions
- نحن غير مسؤولون عن اي أعطال مخفيه  
We are not responsible for any hidden malfunctions
- الضمان فقط وقت الفحص  
Warranty only at the time of inspection

## DYE THICKNESS REPORT / تقرير سماكة الصبغ




يشير الخط الأحمر الى وجود صبغ ومعجون في جسم القطعة

The red line indicates the presence of dye and filler for the body of the piece

يشير الخط الأخضر الى وجود صبغ فقط في جسم القطعة

The Green line indicates the presence of dye on the body of the piece



## GENERAL INSPECTION / الفحوصات العامة

- ☒ (1) صور خارجية / external photos
- ☒ (2) صور داخلية / interior photos
- ☒ (3) زجاج المركبة / vehicle glass
- ☒ (4) الإطارات / tire
- ☒ (5) الفرامل / brakes
- ☒ (6) ديسك البريك / car disc
- ☒ (7) الوسائد الهوائية / airbag
- ☒ (8) فيوز بوكس / fuse box
- ☒ (9) مساعدات غطاء المحرك / hood support
- ☒ (10) الهيئة الداخلية للمركبة / vehicle interior
- ☒ (11) خدوش على جسم المركبة / scratches on the vehicle body
- ☒ (12) علامات العداد / dashboard warning lights
- ☒ (13) المصابيح الأمامية والخلفية / front and rear lights
- ☒ (14) صدأ في جسم المركبة / rust in the vehicle body
- ☒ (15) حزام الامان / Seatbelt
- ☒ (16) فحص رقم الشاصي للحوادث / accident chassis number check
- ☒ (17) جميع أنواع الإلكترونيات الداخلية / All kinds of internal electronics
- ☒ (18) البطارية / Battery

## ENGINE CHECK / فحوصات المحرك

- 1 ( 1 unfamiliar sound in the engine / أصوات غير مألوفة في المحرك ☒
- 2 ( 2 Engine electrical connections / توصيلات الكهرباء في المحرك ☒
- 3 ( 3 if the engine has been opened before / إذا تم فتح المحرك من قبل ☒
- 4 ( 4 plastic parts and engine pipes / الأجزاء البلاستيكية وبيبات المحرك ☒
- 5 ( 5 exhaust smell (smoking or leaks) / رائحة العادم (تسريب أو تدخين) ☒
- 6 ( 6 Engine oil leak / تسريب زيت في المحرك ☒
- 7 ( 7 engine mounting / كراسي المحرك ☒
- 8 ( 8 engine computer / كمبيوتر المحرك ☒
- 9 ( 9 engine belt / سير المحرك ☒
- 10 ( 10 radiator water / مياه الرديتر ☒
- 11 ( 11 radiator / الرديتر ☒
- 12 ( 12 fans / المراوح ☒
- 13 ( 13 alternator / الدينامو ☒
- 14 ( 14 AC compressor / كمبريسور المكيف ☒
- 15 ( 15 transmission cooler / مبرد الجير ☒
- 16 ( 16 power steering / التوجيه المعزز ☒
- 17 ( 17 engine oil and brake / زيت المحرك والفرامل ☒
- 18 ( 18 rust on the engine / صدأ على المحرك ☒

## TRRANSMISSION CHECKS / فحوصات الجير



- ☒ transmission gear shifting check / فحص تعشيق الجير ( 1
- ☒ transmission gearbox oil leaking check / تسريب زيت الجير ( 2
- ☒ the transmission has been opened before / فتح الجير من قبل ( 3
- ☒ rust on the transmission / صدا على الجير ( 4
- ☒ transmission mount / فحص كراسي الجير ( 5
- ☒ cardan shaft check / فحص عامود الكردان ( 6
- ☒ differential / الدفرنس ( 7
- ☒ differential oil leaking / تسريب زيت في الدفرنس ( 8
- ☒ the differential has been opened before / فتح الدفرنس من قبل ( 9
- ☐ 4x4 transfer case / الدبل ( 10
- ☐ the 4x4 transfer case opened before / فتح الدبل من قبل ( 11
- ☐ 4x4 transfer case oil leaking / تسريب زيت في الدبل ( 12
- ☒ axel boots / عواميد نقل العزم ( 13
- ☒ steering box & steering boots / صندوق التوجيه و ربلات اللستيرنق ( 14
- ☒ shock absorber / جامبينات ( 15

## CHASSIS CHECK / فحوصات الشاسي



يجب مراجعة المرور للتأكد من اجتياز شاسيه المركبة للفحص.

The traffic department must be review to ensure the vehicle's chassis passes inspection.



☒ ( 1 ) chassis number matching check / فحص تطابق رقم الشاسي

☒ ( 2 ) body construction check / فحص الهيكل الداخلي

☒ ( 3 ) radiator support check / فحص جسر الرديتر

☒ ( 4 ) front chassis bumper frame / فحص جسر الشاسي الامامي

☒ ( 5 ) front chassis head check / فحص راس الشاسي الامامي

☒ ( 6 ) rear chassis bumper check / فحص جسر الشاسي الخلفي

☒ ( 7 ) rear chassis head check / فحص راس الشاسي الخلفي

☒ ( 8 ) rust on the chassis / صدأ على الشاسي

☒ ( 9 ) dye the chassis with materials / صبغ الشاسي بمواد

☒ ( 10 ) botom check of vehicle floor / فحص ارضية المركبة من الاسفل

