


استمارة المركبات Vehicle Registratio





Start Time:	17:21	وقت البدء:
End Time:	17:26	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	310	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Certificate Number:	1 TAS 2025 24840192	رقم الشهادة:	
Inspection Date:	05-04-2025	تاريخ الفحص:	
Certificate Validity Date:	04-05-2025	صلاحية الفحص:	
Certificate Print Date:	05-04-2025	تاريخ طباعة الشهادة:	
Services:	Renewal Test فحص التجديد	الخدمات:	
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجیل	شریك فحص: المركبات	
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Motor City تسجيل موتور سيتي	مركز الفحص:	
Total Time Taken:	5 min 1 sec	مدة الفحص:	
Appointment Reference No.:		رقم موعد الفحص:	

بيانات المركبة / Vehicle Details

Plate Details:	AA 74324 Dubai Private AA 74324 دبي خصوصي	انات اللحمة :	
Chassis No.:	WDD2173881A038223	رقم القاعدة:	
Vehicle Type:	MERCEDES مرسیدس	نوع المركبة:	
Vehicle Model:	S63 AMG اس 63 ايه ام جي	تفاصيل النوع:	
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:	
Body Type:	Coupe کوبیه	وع الهيكل:	
Fuel Type:	Benzene بنزین	الوقود:	
Color:	White ابیض	اللون:	
Driving Direction:		اتجاه عجلة القيادة:	
Dimensions(H x W x L):	x x	الابعاد(أ x ع x ط):	
Current Odometer Reading:	کیلومتر / 52616 Kms	قراءة العداد الحالية:	
Origin:	Germany المانيا	بلد الصنع:	

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:	
Engine No.:	nil	رقم المحرك:	
Axles No.:	2	عدد المحاور:	
No. of Doors:	2	عدد الأبواب:	
G. V. W.:	کجم / 2250 Kgs	الوزن الاجمالي:	
Empty Weight:	کجم / 1875 Kgs	الوزن فارغة:	
Model Year:	2019	سنة التصنيع:	
Horsepower:	306	قوة المحرك:	
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:	
No. of Seats:	4	عدد المقاعد:	

انبعاثات الكربون / Carbon footprint

Thank you for protecting the environment. / شكراً لك لحماية البيئة.







شهادة فحص المركبة **Test Certificate**









نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

0 %	7%	7 %	5%
201	RHS	70/	F.0/
Vehicle on Petrol CO Reading	Parking brake imbalance between LHS and	Service brake imbalance on rear axle	Service brake imbalance on front axle
نسبة أول اكسيد الكربون للبترول	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي
_	نسبة عدد التواند وليبد الجمه البود الجمه التومير		

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 0 PPM VOL

ملاحظات الفحص / :Inspection Remarks

underbody fully covered

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	4103	تم ّالفحص من قبل :	Transaction Number:	24840192	رقم المعاملة :
Service Name:	Renewal Test فحص التجديد	اسم الخدمة :	Payment Method:	VLS_PAYMENT	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 05/04/2025 05/04/2025 درهم وتم الدفع في تاريخ	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:		رقم الموقف :	Received by:	VLS نظام ترخيص المركبات	تم الاستلام من :



